

Application de l'article 51bis du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal.
Question orale de G. VAN GOIDSENHOVEN, Conseiller communal, relative à la rue Karel Vande Woestijne.

G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :

G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:

La rue Karel Vande Woestijne est une rue résidentielle située entre l'avenue d'Itterbeek et le boulevard Sylvain Dupuis. Si elle reste globalement calme, les trottoirs sont gravement endommagés et sont dangereux pour les personnes âgées et handicapées qui habitent ou traversent le quartier. Il est également à déplorer qu'un trottoir est utilisé comme zone de déversoir des eaux usées d'un lave-linge et/ou d'une machine à laver installés dans un garage d'un bâtiment manifestement surpeuplé et, peut-être, assimilable à un marchand de sommeil. Outre les dégâts supplémentaires aux trottoirs, ce déversement d'eaux usées dégage des odeurs pestilentielles pour le voisinage. Bref, ce quartier mérite une certaine vigilance pour éviter l'abaissement progressif de sa qualité de vie.

Le Collège est-il au courant de ces problématiques et va-t-il agir pour les solutionner ?

Madame l'Echevine MÜLLER-HÜBSCH explique que, concernant la question des eaux usées, elle a demandé au service concerné d'effectuer un contrôle sur place. Apparemment, le cas évoqué est réel mais on ne sait pas comment cela s'est produit car il n'y a juste que des traces.

Il est prévu de refaire à l'identique les trottoirs de la rue des Fruits en 2024.

G. VAN GOIDSENHOVEN demande de programmer dès que possible la réfection des trottoirs de la rue Karel Vande Woestijne qui sont actuellement pénibles, même pour une personne qui a une bonne mobilité, ce qui est donc manifestement dangereux pour les nombreuses personnes âgées du quartier. Il se réjouit pour la rénovation des trottoirs de la rue des Fruits qui sont dans un état déplorable. Quant aux eaux usées, elles sortent d'un garage où étaient entassés des lave-linges, sans aucune connexion à l'égout. Chacun peut facilement s'imaginer ce que cela engendre comme problème par temps froid. Une plaque de verglas rendait le trottoir impraticable et, par temps chaud et ensoleillé, il y règne une odeur pestilentielle à 100 mètres à la ronde. Il faut identifier le responsable de cet aménagement baroque.